



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina

☎ 0773/637182 📠 0773/639100

✉ ltic81500e@istruzione.it



ltic81500e@pec.istruzione.it



<http://www.icprampolini.edu.it>

DECRETO N° 755

Decreto di chiusura temporanea e parziale della scuola secondaria di primo grado "Natale Prampolini"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'ordinanza del Sindaco di Latina n° 75 dell'8/03/2019 che dispone la chiusura temporanea e parziale della scuola secondaria di primo grado "Natale Prampolini" e l'interdizione dell'accesso alle aree e agli ambienti meglio individuati nella planimetria allegata all'ordinanza stessa, con decorrenza immediata e per tutto il periodo necessario all'esecuzione degli interventi edilizi volti al ripristino della piena funzionalità dell'immobile

PRENDE ATTO

E

DECRETA

la chiusura temporanea e parziale del plesso scolastico in oggetto per il ripristino della piena funzionalità dell'immobile, l'interdizione dell'accesso alle aree e agli ambienti meglio individuati nella planimetria allegata, **con decorrenza dalla data odierna e per tutto il periodo necessario all'esecuzione degli interventi edilizi**, come da ordinanza del sindaco allegata alla presente.

Latina 09/03/2019



Il Dirigente Scolastico
F.TO Prof.ssa Roberta Venditti



COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 75 del 08/03/2019

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE DELLA SCUOLA MEDIA COMUNALE
NATALE PRAMPOLINI DI BORGO PODGORA**

IL VICE SINDACO

Premesso che con nota PEC, che versa in atti con prot.18314 del 12/02/2019, la ditta TECNOINDAGINI Srl, incaricata dell'esecuzione di una verifica della stabilità anche ai fini sismici dell'edificio scolastico della Scuola Media comunale "*Natale Prampolini*" di B.go Podgora, trasmetteva una relazione inerente la "CONFORMITÀ STATICA DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI" ed il "LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI";

Considerato che nei suddetti elaborati tecnici veniva evidenziato che:

e strutture orizzontali esaminate possono considerarsi idonee all'uso attuale, fatta eccezione per le strutture del primo solaio (vespaio), meglio individuate di seguito"

sono state rilevate diverse zone soggette ad infiltrazioni attive, in cui cioè persiste la presenza di acqua all'interno dei solai, che sono risultati di fatto abbondantemente bagnati al momento dell'indagine. Gli stessi locali, interessati dai fenomeni sopra citati, sono già stati oggetti di provvedimenti restrittivi, mediante interdizione all'uso ed alle attività didattiche.- Le analisi ed i rilievi condotti, permettono di estendere tali fenomeni di degrado all'intero edificio, seppure con stadi di avanzamento del degrado differenti. Le aree maggiormente degradate sono state osservate a livello del primo solaio (solaio di calpestio del piano terra). Le ispezioni condotte all'interno del vespaio dell'edificio, hanno infatti evidenziato uno stato corrosivo delle barre di armatura dei solai molto avanzato, che nei casi peggiori, come in corrispondenza dell'area sottostante al portico di ingresso dell'edificio, hanno ridotto così sensibilmente la sezione resistente delle barre di armatura da averne già prodotto la "troncatura" delle medesime barre con espulsione dei

copriferri e dei fondelli dei laterizi. La diretta conseguenza è la marcata riduzione delle prestazioni meccaniche dei solai>>; e che, quindi, per tali porzioni del primo solaio, meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto sub 1, non risulta certificata l'idoneità statica per l'uso attuale.-

Preso atto che, con comunicazione urgente del 13/02/2019, che versa in atti con prot. n.19810 del 14/02/2019, il Dott. Arch. Giovanni Passariello, Responsabile UOC/PO dell'Ufficio Manutenzioni Edifici Pubblici e Scolastici, ha comunicato per via gerarchica quanto messo in evidenza dalla ditta TECNOINDAGINI Srl in ordine all'insussistenza delle condizioni di sicurezza di parte della struttura edilizia e, in particolare, sulla necessità ed urgenza di *<<risolvere definitivamente le cause di infiltrazioni, eliminando la permanenza di acqua ed umidità all'interno delle strutture>>*, provvedendo ad *<<un immediato posizionamento di opere provvisorie di puntellamento dell'intradosso del primo solaio (all'interno del vespaio), nelle zone "non certificate">>* ed alla *<<organizzazione di un intervento complessivo di risanamento dei solai, che conduca al ripristino delle caratteristiche prestazionali minime, mediante reintegro della componente di armatura, trattamento della esistente, e ricostruzioni delle necessarie sezioni di calcestruzzo in avanzato stato di carbonatazione o già espulse>>.-*

Considerato che, alla luce di quanto ivi rappresentato, specie in riferimento allo stato di parte delle strutture portanti, nonché dell'accertata esigenza di eseguire degli interventi edilizi finalizzati al ripristino della sicurezza statica della struttura edilizia, occorre adottare gli atti consequenziali al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti dell'istituto scolastico in parola;

Ritenuto urgente, poiché la situazione statica evidenziata dalle attività di indagine, per motivi di sicurezza ed igiene, non sono compatibili con la permanenza degli alunni e del personale scolastico, dover disporre l'interdizione dell'accesso alle aree e agli ambienti meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (Allegato 1), con decorrenza immediata e per tutto il periodo necessario all'esecuzione degli interventi edilizi volti al ripristino della piena funzionalità dell'immobile;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 del D.M. 05/08/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra esplicitate

ORDINA

- 1) L'interdizione dell'accesso alle aree esterne e agli ambienti interni della Scuola Media comunale "Natale Prampolini" di B.go Podgora, meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (Allegato 1), con decorrenza immediata e per tutto il periodo necessario alla predisposizione ed

esecuzione degli interventi volti al ripristino della sicurezza statica e dell'igiene delle parti di edificio dichiarate inidonee staticamente;

2)al Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni e al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti consequenziali alla presente.-

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:

Al Dirigente del I.C. "Natale Prampolini".

Al Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza Beni Comuni.

Al Servizio Lavori Pubblici e Progettazione.

Al Servizio "Servizi Politiche Educative, Culturali e Sportive".

All'Ufficio di Polizia Municipale.

Latina, 08/03/2019

Il Vice Sindaco
Briganti Maria Paola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)