



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "NATALE PRAMPOLINI"

Via Acque Alte s.n.c. - 04010 B.go Podgora - Latina

0773/637182 0773/639100



ltic81500e@istruzione.it



ltic81500e@pec.istruzione.it



<http://www.icprampolini.edu.it>

DECRETO N° 768

Decreto di chiusura temporanea

Del plesso di scuola primaria Loc. Chiesuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'ordinanza del Sindaco di Latina n° 146 del 15/05/2019 che ordina la chiusura in via precauzionale della scuola primaria Loc. Chiesuola, con decorrenza 16/05/2019 fino a tutto il 19/05/2019 per procedere all'esecuzione delle opere provvisorie indispensabili al puntellamento della pensilina d'ingresso, salvo proroga di tale termine in caso di eventuali, ulteriori e più gravi problematiche che dovessero essere riscontrate e comportanti un prolungamento dei tempi di esecuzione dell'intervento

PRENDE ATTO

E

DECRETA

l'interdizione dell'accesso della scuola primaria Loc. Chiesuola, con decorrenza 16/05/2019 fino a tutto il 19/05/2019 per procedere all'esecuzione delle opere provvisorie indispensabili al puntellamento della pensilina d'ingresso, salvo proroga di tale termine in caso di eventuali, ulteriori e più gravi problematiche che dovessero essere riscontrate e comportanti un prolungamento dei tempi di esecuzione dell'intervento, come da ordinanza del sindaco allegata alla presente.

Latina 15/05/2019

F.TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta VENDITTI



COMUNE DI LATINA

UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 146 del 15/05/2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA SCUOLA PRIMARIA LOC. CHIESUOLA

IL SINDACO

Premesso che con nota PEC del 10/04/2019, che versa in atti in atti con prot.52399 del 30/04/2019, il Dirigente scolastico trasmetteva una segnalazione di alcuni genitori degli alunni del plesso scolastico di cui in oggetto, corredata da un breve rapporto tecnico a firma dell'Arch. Mauro Sitzia, anch'esso genitore di un alunno/a della medesima scuola, con la quale veniva evidenziato che *"la pensilina a copertura dell'ingresso dell'edificio in oggetto presenta una flessione nella parte centrale"* e che, inoltre, malgrado *"non ci siano lesioni da denunciare e movimenti in atto"*, ma poiché *"la variazione di misura (riferita al piano pavimento) rilevata tra i lati e la mezzeria della pensilina ammonta a circa 50 cm"*, riteneva di segnalare *"ufficialmente la cosa, al fine di far predisporre i dovuti controlli a che di competenza"* (ALLEGATO 1);

Vista la relazione, agli atti del Comune con prot.58713 del 15/05/2019 (ALLEGATO 2), redatta dall'Ing. Roberto Picozzi, incaricato della Direzione dei Lavori inerenti l'appalto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di proprietà comunale, a seguito del sopralluogo espletato in data 05 Maggio 2019, unitamente al personale tecnico del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni, nella quale si evidenzia che *<<nel sopralluogo si sono esaminate visivamente sia la struttura orizzontale della pensilina che le strutture verticali adiacenti ad essa, non riscontrando alcun segno di fessurazione o lesione di intonaco che potesse segnalare una probabile instabilità di essa; non si è riscontrato alcun distacco della pavimentazione superiore. Si è riscontrata solo la accentuata curvatura del bordo libero>>* e che, inoltre, il professionista *<<non avendo a disposizione alcun dato sulla qualità dei*

materiali da costruzione e sulla tipologia del solaio e delle armature realizzate, non può esprimere un giudizio di idoneità della struttura>>.-

Considerato inoltre che l'Ing. Roberto Picozzi conclude la propria relazione dichiarando che, tenuto conto di quanto accertato, risulta necessario provvedere *<<in via cautelativa ad seguire tempestivamente un puntellamento della pensilina realizzato con elementi di ponteggio a telaio disposti in prossimità del bordo libero, a contrasto con il piano di calpestio sottostante>>*, richiedendo altresì a questa Amministrazione di provvedere *<<a far eseguire le indagini sui materiali di costruzione e sulle geometrie delle strutture>>* e, inoltre, di effettuare *<<le verifiche statiche sulla stabilità della pensilina, con la stesura di un eventuale progetto di rinforzo e/o adeguamento strutturale, qualora dalle verifiche risultasse necessario>>.-*

Atteso che, alla luce di quanto rappresentato, specie in riferimento allo stato di conoscenza del solaio, nonché dell'esigenza di eseguire degli interventi finalizzati alla verifica statica ed all'eventuale ripristino della sicurezza della pensilina, occorre adottare nell'immediato gli atti consequenziali al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti dell'istituto scolastico in parola;

Ritenuto urgente procedere, per motivi di sicurezza, al puntellamento della pensilina d'ingresso nelle more dell'esecuzione degli interventi finalizzati alla verifica ed all'eventuale ripristino, ove necessario, della sicurezza statica della stessa;

Considerato che, essendo i lavori per l'esecuzione delle opere provvisorie non compatibili con il transito e la permanenza degli alunni e del personale scolastico all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, è necessario dover disporre l'interdizione dell'accesso al fabbricato e all'area di sedime dello stesso con decorrenza immediata e per tutto il periodo necessario all'esecuzione degli interventi provvisori volti alla messa in sicurezza della pensilina;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 del D.M. 05/08/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra esplicitate

ORDINA

- 1) La chiusura in via precauzionale della Scuola Primaria di Loc. Chiesuola **con decorrenza dal 16/05/2019 fino a tutto il 19/05/2019**, per procedere all'esecuzione delle opere provvisorie indispensabili al puntellamento della pensilina d'ingresso, salvo proroga di tale termine in caso di eventuali, ulteriori e più

gravi problematiche che dovessero essere riscontrate e comportanti un prolungamento dei tempi di esecuzione dell'intervento.-

- 2) L'interdizione dell'accesso alla Scuola Primaria di Loc. Chiesuola e alla relativa area di sedime, ad eccezione dei tecnici e delle imprese incaricati della realizzazione delle opere provvisorie indispensabili per il puntellamento della pensilina d'ingresso.-
- 3) Al Dirigente del Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza - Beni Comuni e al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione, per quanto di competenza, l'adozione degli atti consequenziali alla presente;
- 4) Al Dirigente del I.C. "Natale Prampolini", Prof.ssa Roberta Venditti, per quanto di competenza ai sensi del DLgs 81/2008 e ss. mm. e ii., al fine garantire il regolare riavvio e svolgimento delle attività didattiche, di provvedere con ogni consentita urgenza, tramite il R.S.P.P. dell'Istituto Scolastico, ad apportare le opportune modifiche - ove necessarie - del Piano di Evacuazione dell'edificio.-

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente trasmessa:

- Al Dirigente del I.C. "Natale Prampolini", Prof.ssa Roberta Venditti.
- Al Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza Beni Comuni.
- Al Servizio "Servizi Politiche Educative, Culturali e Sportive".
- All'Ufficio di Polizia Municipale.

Latina, 15/05/2019

Il Sindaco
Coletta Damiano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)